

令和6年7月1日から2日の大雨について

【危機管理課】

対象期間	7月1日（月）～7月2日（火）			
1. 雨量	累加雨量		時間最大雨量	
	東郷	231mm	61 mm/h	7/1 6:00
	湯川山	122mm	21 mm/h	7/1 6:00
	地島	175mm	25 mm/h	7/2 8:00
	大島	159mm	20 mm/h	7/1 5:00
2. 河川水位	八並川 2.80m 7/1 7:00 ※氾濫危険水位超過 (避難判断水位 2.22m、氾濫危険水位 2.73m)			
	鍵橋 3.51m 7/1 9:00 ※氾濫危険水位超過 (避難判断水位 3.34m、氾濫危険水位 3.44m)			
3. 被害状況	道路冠水 4 件 (田久・田熊・くりえいと・赤間駅前) 土砂崩れ 23 件 (日の里他) ※うち民有地 3 件 農業施設被害 12 件 (野坂他) 罹災証明書発行件数 3 件 (令和6年7月30日現在) 被害届出兼証明書発行件数 6 件 (令和6年7月30日現在) ※県道の陥没 (旧三号線村山田バス停付近)			
4. 対応人員	災害対策本部	配備	80人	
	避難所職員	延べ	78人	
	消防団	延べ	79人 (パトロールほか)	
	消防本部	延べ	1人 (連絡員配置)	
	陸上自衛隊	延べ	2人 (連絡員配置)	
5. 避難者数	15人 (吉武コミセン3人、城山中学校3人、市民体育館1人、急患センター2人、東海福岡高校3人、宗像高校3人)			
6. 経過	【7/1】 5:23 大雨警報発表 5:35 土砂災害警戒情報発表 6:30 災害対策本部設置 7:30 避難指示発令・避難所開設 (第一配備) 【7/2】 14:50 土砂災害警戒情報解除 避難指示解除、避難所閉鎖、災害対策本部廃止 (警戒配備体制) 16:40 大雨警報解除、警戒配備体制解除			

※記載の数値はいずれも速報値であり、今後訂正される可能性があります。

《被害箇所写真》 道路冠水



当該地	田熊3丁目付近
種別	道路冠水
内容	20センチ程度の道路冠水を確認。河川からの越水は確認できず、内水氾濫による冠水。
対応	警察及び消防団によるパトロールを実施。防災情報ダッシュボードによる啓発を行い、注意喚起。



当該地	田久2.3丁目付近
種別	道路冠水
内容	30センチ以上の道路冠水を確認。河川からの越水は確認できず、内水氾濫による冠水。
対応	警察による通行止めを実施。防災情報ダッシュボードによる啓発を行い、注意喚起。7月1日23時には浸水解消を確認。



当該地	赤間駅南口
種別	道路冠水
内容	10センチ程度の道路冠水を確認。河川からの越水は確認できず、内水氾濫による冠水。
対応	消防団によるパトロールを実施。防災情報ダッシュボードによる啓発を行い、注意喚起。



当該地	くりえいと通り
種別	道路冠水
内容	10センチ程度の道路冠水を確認。河川からの越水は確認できず、内水氾濫による冠水。
対応	警察及び消防団によるパトロールを実施。防災情報ダッシュボードによる啓発を行い、注意喚起。7月1日9時過ぎには浸水解消を確認。

《被害箇所写真》 土砂崩れ



当該地	日の里給水塔付近
種別	土砂崩れ
内容	大雨により法面が崩れ、土砂が道路に流出。
対応	当該地は宗像地区事務組合が所有。直ちにブルーシート張りにて対応済み。



当該地	日の里コミセン正面左側
種別	土砂崩れの危険
内容	土羽に20m程度の亀裂を確認。
対応	当該地は市所有。上部土嚢積み、ブルーシート張りにて対応済み。亀裂上部の駐車場について、一部駐車禁止としている。



当該地	日の里9丁目
種別	土砂崩れ
内容	大雨により法面が崩れ、土砂が道路に流出。
対応	当該地は市所有。直ちに重機により土砂の撤去を実施。法面はブルーシート張りにて対応済。階段は通行止め。

《被害箇所写真》 法面崩壊等、農業施設関係



当該地	平等寺 農業用水路
種別	水路法面の浸食
内容	雨水幹線兼用農業用水路溢水による水路法面の浸食
対応	緊急工事を実施予定。年度内に完了予定。



当該地	田野 農業用水路
種別	水路の寸断
内容	法面崩落による森浦池水路の寸断
対応	緊急工事を実施予定。年度内に完了予定。



当該地	安ノ倉 農業用水路
種別	土砂による水路の閉塞(河口池)
内容	大雨に伴い土砂が流出し、水路を閉塞。
対応	緊急工事を実施予定。年度内に完了予定。

《被害箇所写真》 道路陥没 旧三号線



当該地	村山田バス停前
種別	道路陥没
内容	大雨により道路が一部陥没。
対応	一時、片側通行であったが約4時間後には規制解除。県道であるため、所管は北九州県土整備事務所。